

INIZIA A MISURARE: PRENDI IL CONTROLLO

I dati dell'aria compressa non monitorati generano costi nascosti

Fino al
20 %
dell'energia
industriale


Solo il
compressore
viene
monitorato


Consumo delle
macchine
sconosciuto


Perdite
d'aria


Cadute di
pressione


Instabilità



Nessuna
visibilità dello
stato delle
macchine

DALL'INCERTEZZA ALLA VISIBILITÀ

SENSORI SMC

Portata

Pressione



Temperatura

Umidità

OTTIENI IL CONTROLLO

- **Visibilità delle singole macchine**
Comprendi i consumi
- **Ottimizzazione energetica**
Riduci gli sprechi di aria compressa e di energia
- **Rilevamento proattivo delle anomalie**
Identifica i problemi prima che si aggravino
- **Decisioni basate sui dati**
Prendi decisioni sulla base di dati operativi reali

APPROCCIO SMC

Sensori
Parti dalle
misure chiave

Dati
Concentrati sui
dati rilevanti

Analisi
Cresci attraverso
le informazioni

Miglioramento
Trasforma i dati in
azioni concrete

NON PUOI MIGLIORARE CIÒ CHE NON MISURI

Inizia a misurare i tuoi dati, inizia con SMC



Questa infografica è stata
realizzata da SMC a luglio
2026. Tutti i diritti riservati.