



## Vakuumanometer

Serie GZ46

# Vakuumanometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums

- Vakuumbereich: -100 – 200 kPa
- Anschlussgewinde auf der Rückseite: R1/8, R1/4, M5
- Anzeigegenauigkeit:  $\pm 3\%$  F.S. (vom Endwert)

### Bestellbeispiel

| Modell | Anzeigeeinheit     | Montage |
|--------|--------------------|---------|
| GZ46   | -K                 | -01     |
| Serie  | Druckanzeige (kPa) | R 1/8   |